

## Underhåll av föreningens fastighet.

1970-talet	Undercentral fjärrvärme
1980-talet	Ny tvättstuga, Trapphusrenovering, Hissrenovering, Nytt soprum med komprimator och karusell, Fönstermålning
1990-talet	Total fasadrenovering, Yttertak renoverat och målat, Nya stuprör, Samtliga treors badrum totalrenoverade inklusive nya stammar, Köksstammarna i tvåor och enkelrum bytta, Samtliga el-ledningar och installationer i trapphuset utbytta, El-stigarna i samtliga större treor utbytta, Nya radiatorventiler med termostat inmonterade, Nytt expansionskärl, Lokal 01 totalrenoverad, Kabel-TV installerad, Gatufasaden bullerisolerad, Ny tvättmaskin.
2000-2013	Fönsterrenovering inkl målning, Yttertak målat två gånger under perioden, El-stigarna i tvåor och mindre treor utbytta, Totalrenovering av lokalerna 03 och 04, Utbyte av maskiner i tvättstugan, Rivning av badrummen i källaren inklusive vvs-arbeten och asbetssanering, Förstärkning av el i lokalerna jämte utbyte av sanitetsporclin, Total renovering av tvättstugan med nya maskiner, Inredning av föreningslokal i källaren, Totalrenovering av soprummet med ny inredning, Undercentral för fjärrvärme inkl radiatorventiler och nya stamventiler i källaren, Omdränering av gårdssidans grund samt nya rännalar, Renovering av gårdsmur, Ny trädgårdsanläggning med växter och två uteplatser, Total renovering av fastighetens samtliga rökkanaler, ventilationkanaler och omgjutning av samtliga skorstenkronor samt uppgradering av samtliga köksfläktar till "villastandard".